Люксметр + Измеритель температуры + Измеритель относительной влажности + Термоанемометр + Измеритель температуры влажного термометра и температуры точки росы (модель 63)

(N 24248-04 в Госреестре средств измерений)

Основные технические и эксплуатационные характеристики:



Измеритель освещенности:

1. Диапазоны измерения:

- **освещенности 10 - 200 000 лк**

2. Основная относительная погрешность измерения:

- **освещенности.....8 %**

Измеритель скорости движения воздуха:

1. Метод измерения - термоанемометрический.

2. Диапазон измеряемых скоростей, м/с.....0,1-20

3. Погрешность, м/с:
в диапазоне скоростей
v от 0,1 до 1,0.....±(0,045+0,05v)
в диапазоне скоростей
v от 1,0 до 20.....±(0,1+0,05v)

Измеритель термогигрометрический:

1. Относительная влажность, % .....10 - 98
2. Основная абсолютная погрешность измерения относительной влажности при температуре 20±5 °С, не более.....±5 % отн.
3. Температура, °С.....0 - 50
4. Основная абсолютная погрешность измерения температуры при температуре окружающего воздуха 20±5 °С, не более.....±0,5 °С

Эксплуатационные параметры прибора:

1. Время непрерывной работы прибора, ч, не менее.....8,0
2. Нормальные рабочие условия, ° С.....20±5
3. Рабочий диапазон температур, ° С.....0-40
4. Масса прибора, г, не более.....430
5. Питание: Ni-Cd аккумуляторная батарея.....8,4 В

Прибор укомплектован зарядным устройством.
Интерфейс связи с ПК (по отдельному заказу).....RS232