
Чертежи



L	L1	S	G	G1 / NPT
27	15	17	G¼	M12×1,5
27	15	17	M12×1,5	G¼
30	10	24	G¼ (M12×1,5)	M20×1,5 (G½)
33	21	24	G½ (M20×1,5)	M12×1,5 (G¼)
41	21	24	G½ (M20×1,5)	M20×1,5 (G½)
31	15	19	G¼ (M12×1,5)	G⅜
37	21	24	G½ (M20×1,5)	G⅜
28	14	17	G¼	NPT¼
41	22	24	G½ (M20×1,5)	NPT½
21	11	14	G⅛	NPT⅛
50	10	24	G½ (наруж.)	M20×1,5 (наруж.)
30	16	17	M12×1,5	NPT¼
24	14	14	G⅛	M10×1
24	14	14	M10×1	G⅛
34 *	10	14	G¼	G¼

* — для РДД-2Р на низкие давления